

35370: BASE 35379: CURING AGENT 95720

Описание:	HEMPEL'S ProFiller 35370 двухкомпонентная, не содержащая растворителей, легкая эпоксидная шпатлевка, с отличной адгезией, образующая после отверждения покрытие стойкое к воде и легкому абразивному воздействию. Можно наносить толстым, до 10-12 мм гладким однородным слоем.
Рекомендовано применять:	В качестве шпатлевки и усиливающего компонента, особенно подходит для выравнивания больших поверхностей и укрепления элементов, где важна прочность конструкции. Может наноситься на большинство загрунтованных твердых поверхностях выше и ниже ватерлинии.
Наличие:	Согласно специальному соглашению.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета:	49500/ Светло-зеленый
Внешний вид:	Полуглянцевый
Сухой остаток, об. %:	100
Теоретический расход:	1 м ² /л [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 мм / 40 мил
Точка воспламенения:	101 °C [213.8 °F]
Удельный вес:	0.7 кг/л [5.8 фунт/US галлон]
Сухая на отлип:	6 приблиз. час. 20°C/68°F 12 час. 10°C/50°F
Сухая для шлифования:	24 час. 20°C/68°F 48 час. 10°C/50°F
Полное отверждение:	7 дн. 20°C/68°F 14 дн. 10°C/50°F
Содержание летучих органических веществ	2 г/л [0 фунт/US галлон]
Срок хранения:	2 год (25°C/77°F) с даты производства. В зависимости от условий хранения перед использованием может потребоваться механическое перемешивание. <i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.</i>

НАНЕСЕНИЕ:

Номер продукта в смеси:	35370
Пропорции смешивания:	BASE 35379: CURING AGENT 95720 1:1 по объему 10:8.6 по весу
Метод нанесения:	Шпатель, обтекаемая лопатка или рейка
Разбавитель (макс. по объему):	Не разбавлять.
Жизнеспособность:	45 мин. 20°C/68°F
Очистка инструмента:	HEMPEL'S DEGREASER 99611 или HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Толщина пленки, сухой:	По требованию
Толщина пленки, мокрой:	По требованию
Интервал перекрытия, мин.:	24 час. 20°C/68°F 48 час. 10°C/50°F
Интервал перекрытия, макс.:	Нет

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	<p>Подготовка: Поверхности всегда должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Очистите поверхность и удалите возможные масла и жир подходящим моющим средством и обработайте сухой наждачной бумагой. Осторожно смойте пыль водой.</p> <p>Неокрашенная поверхность: Отшлифуйте и удалите всю пыль. Нанести 1-2 слоя рекомендованной грунтовки HEMPEL'S PRIMER. Предварительно окрашенная поверхность: Придайте поверхности шероховатость, очистите и высушите.</p>
НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА:	<p>Способ нанесения: Продукт может наноситься с ТСП 12 мм. Затем выровняйте и после высыхания переключите 2-мя слоями рекомендованного HEMPEL'S PRIMER.</p> <p>Выровняйте поверхность, пока отпечатки пальцев еще остаются на шпатлевке, и пока она еще липкая. НЕ наносить финишное покрытие непосредственно на шпатлевку.</p>
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ :	<p>В ходе нанесения поверхность должна быть абсолютно сухой и чистой. Для предотвращения образования конденсата температура поверхности должна быть выше точки росы. Влажность древесины не должна превышать: 16%. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.</p>
RECOMMENDED DETERGENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
Примечания	Интервал перекрытия для HEMPEL'S PRIMER составляет макс 30 дн. 20°C/68°F и 60 дн. 10°C/50°F.
Размешивание:	Тщательно перемешайте продукт перед использованием.
Условия хранения:	Необходимо избегать воздействия перепадов температуры и погоды. Избегайте прямого солнечного света. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить при температурах: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Отвердитель:	Чувствителен к влаге. Даже небольшое количество воды в смешанной краске снижает жизнеспособность и приводит к дефектам пленки. Открывайте банки с отвердителем с осторожностью, банка может быть под давлением. Крышка на банке с уже смешанным продуктом не должна быть закрыта плотно. Хранить в прохладном месте.
Перекрытие:	Максимального интервала перекрытия нет, но, если поверхность загрязнена маслами и другими веществами, тщательно удалите их с помощью подходящего моющего средства, промойте пресной водой и дайте высохнуть. Придайте легкую шероховатость и удалите всю пыль до перекрытия.
Примечание:	Hempel's Profiller 35370 Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 3537049500